



Onderhoud Beglazing en Kozijnen

In uw woning zijn of worden nieuwe kozijnen met nieuwe beglazing geplaatst, onderstaand onze adviezen voor het reinigen van de kozijnen en de beglazing:

Kozijnen:

Uw (nieuwe) houten kozijnen blijven het mooist als u ze minstens eens per jaar schoonmaakt met warm water en regulier schoonmaakmiddel. Gebruik voor hout geen schuurmiddel of chloor, want dit kan het houten kozijn beschadigen. Controleer tijdens het schoonmaken meteen uw houten kozijnen.

Als u zwakke plekken (kale plekken, scheurtjes enz.) in uw houten kozijn ziet zitten, dan kunt u deze opschuren en opnieuw schilderen. Op deze manier voorkomt u het rotten van hout.

Beglazing, normale reiniging:

De normale reiniging van het glas geschiedt met voldoende schoon water, waaraan u eventueel een beetje neutraal afwasmiddel of een ander aangepast, commercieel product toevoegt. Verder gebruikt u een trekker of speciaal hiervoor bestemde doeken. Na de eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te drogen. De frequentie waarmee u de beglazing reinigt hangt sterk af van de omgeving en de mate van vervuiling.

Bijzondere reiniging van beglazing:

Wanneer een normale reiniging niet volstaat kunt u vette vlekken en organisch vuil verwijderen met oplosmiddelen als isopropylalcohol of aceton, die u met een zachte, schone doek aanbrengt. De overige resten verwijderen door met een oplossing van ceriumoxyde in water (100 tot 200 gram per liter) licht over het glas te wrijven. Vervolgens uitgebreid spoelen en het glas verder normaal reinigen.

Eerste reiniging van de beglazing na voltooiing van het werk:

Vooraf bij een eerste reiniging na voltooiing van een project kunnen beglazingen extra vuil zijn. Wij zien er op toe dat de beglazing netjes en schoon wordt opgeleverd, maar mocht er onverhoopt een onvolkomenheid zijn of voert u nog eigen werkzaamheden uit dan adviseren wij u het volgend:

- Etiketten en kurken afstandhouders zo snel mogelijk verwijderen. Als dit moeilijk gaat, dan kunt u oplosmiddelen gebruiken zoals methanol, isopropanol, aceton of trichloorethyleen.
- Vingerafdrukken, vetvlekken en afzettingen van kit kunnen worden verwijderd met oplosmiddelen als aceton, MEC of ammoniak, mits deze producten de voegen niet aantasten en niet in de sponning doordringen.
- Het glas uitgebreid te spoelen om meteen zoveel mogelijk stof te verwijderen.
- Eerst een normale reiniging uitvoeren om vervolgens te kijken wat er nog aan vuil over is.

- Heel zorgvuldig de ernstige afzettingen van lijm, kit, cement, enz. te verwijderen met behulp van een speciale krabber of scheermesje. Het risico op krassen is bijzonder groot en u moet dus altijd heel goed opletten. Vooral bij gecoat glas. Waar nodig een bijzondere reiniging toe te passen.